大曝光!起重机械起重量限制器失效、起重机械吊钩防脱钩装置损坏、压力表和安全阀超期未检.....特种设备安全隐患需警惕!

为扎实推进“安全生产治本攻坚三年行动”“电梯安全治理能力提升行动”等专项行动，遂宁市市场监管局把开展“大排查、大曝光、大整治”行动作为纵深推进安全生产“五预”工作机制和突发事件初期处置现场指挥官的重要抓手，聚焦特种设备领域，常态化排查曝光安全问题隐患，接受社会监督，全力守护人民群众生命财产安全，以高水平安全护航高质量发展。

“大曝光”专题第 15 期，市局组织专家会同各地市场监管部门，对特种设备领域开展了突击暗访检查，现将发现的安全隐患曝光：

四川路桥绵遂内铁路站前 3 标路桥集团项目经理部

智能钢筋加工场



隐患一：使用登记证号：起 17 川 A21419（25）起重机械的起重量限制器失效，属于重大安全隐患。

问题隐患图片：



法规依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条第二款规定:“特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。”《特种设备重大事故隐患判定准则（GB45067-2024）第 4.7 条规定：起重机械有下列情形之一仍继续使用等，应判定为重大事故隐患。d）项:“起重量限制器缺失或失效。”

整改要求：责令企业立即停用该设备，及时整改消除隐患，整改合格后方可使用。

四川泉森新材料科技有限公司



隐患一：使用登记证号：起 17 川 H01104(24)的起重机械吊钩防脱钩装置损坏未修理。

问题隐患图片：




法规依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条第二款规定:“特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。”

整改要求：立即停用该设备，按照《起重机械安全技术规程》相关要求进行现场整改，安装符合安全技术规范的防脱钩装置，整改合格后方可使用。

隐患二：表号 230476682、230476843 的压力表超期未检。

问题隐患图片：



法规依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条第二款规定:“特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。”

整改要求：责令企业立即停用设备，向检验机构申请检验，按照安全技术规范要求，更换符合规范要求的安全附件。

遂宁市聚众龙翔粮油加工厂



隐患：厂内叉车未进行首次检验、未办理使用登记证。

问题隐患图片：



法规依据：《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022）第 4.2.1.2 条：“在用叉车的定期检验每 2 年 1 次。第 5.1.1 条，第（5）款，在场车首次投入使用前，向特种设备检验机构申请首次检验。”《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条：“特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。”

整改要求：立即责令使用单位停用设备，立即向特种设备检验机构申请检验，经检验合格申请办理使用登记证后方可使用。

大英县煜坤能源有限公司



隐患一：使用登记证编号为容 15 川 H40629(20)的回收罐上压力表与针形阀之间漏气。

问题隐患图片：



法规依据：《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条第二款规定:“特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。”

整改要求：责令企业立即停用该设备，按照安全技术规范要求及时整改消除隐患，整改合格后方可使用。