川A J1879
GLC300

Mercedes-Benz

账单预览 1/9 账单号：SI202311270003

客户 **张志** 先生

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
Suining Huaxing Jinye Auto Sales & Service Co., Ltd.
梅赛德斯-奔驰授权轿车销售及服务中心

车牌号码	川A J1879	订单号	2310061511n4rc	打印日期		修理日期	
车辆识别号(FIN)	LE42531841L414997	首次登记日期	2019-10-25	通知日期		维修顾问	姚松林
车辆识别号(VIN)	LE40B8EB8LL414997	下次建议保养日期	2024-07-15	旧件回收	N	发动机号	1
车款	GLC 300 L 4MATIC AMG-Line PT			进厂时间	2023-10-06 16:36	77,700 KM	

序号	代码	类型	说明	标识	客户类型编号	单价（元）	数量	折扣率	金额（元）
1	TXT	工时	报案号：后部平安（三者）石y/92600002700163777785		INS10002	1.13	0.00	0.00%	0.00
2	A2537409800	配件	[8123] 尾盖	原厂G	INS10002	14,217.37	1.00	6.20%	13,335.68
3	A2148175400	配件	[8123] 北京奔驰字标	原厂G	INS10002	349.84	1.00	6.20%	328.14
4	A0019904359	配件	[8123] 铆钉螺母	原厂G	INS10002	23.94	4.00	6.20%	89.84
5	A2539065402	配件	[8123] 右后盖尾灯	原厂G	INS10002	2,829.36	1.00	6.20%	2,653.90
6	A2538854407 69	配件	[8123] 后杠下磨砂板	原厂G	INS10002	4,041.47	1.00	6.20%	3,790.84
7	A2538852206	配件	[8123] 后杠中亮条	原厂G	INS10002	779.96	1.00	6.20%	731.59
8	A2538858406	配件	[8123] 右后杠亮条	原厂G	INS10002	881.83	1.00	6.20%	827.14
9	A1678857000	配件	[8123] 右后亮筒亮框	原厂G	INS10002	491.98	1.00	6.20%	461.47
10	A2536102201	配件	[8123] 后内杠	原厂G	INS10002	4,156.29	1.00	6.20%	3,898.52
11	541011	工时	进行快速测试		INT90004	0.00	0.20	0.00%	0.00
12	A0009894905 098609	配件	玻璃胶	原厂G	INS10002	568.11	1.00	6.20%	532.88
13		**套餐**	**平安协议油漆**		**INS10002**	**2,210.00**	**1.00**	**27.60%**	**1,600.00**
14	981005	工时	后保险杠喷漆		INS10002		1.70		
15	981010	工时	后尾门喷漆		INS10002		1.70		
16		**套餐**	**平安协议钣金**		**INS10002**	**3,769.99**	**1.00**	**46.95%**	**2,000.00**
17	888001	工时	更换行李箱盖		INS10002		2.00		
18	675015	工时	后窗 拆卸和安装		INS10002		2.50		
19	888802	工时	整个后保险杠拆装/修复		INS10002		0.90		
20	888805	工时	整个后保险杠 分解/组装，更换损坏的零件 (保险杠已拆下)		INS10002		0.40		
								小计：	30,250.00
21	TXT	工时	报案号：前部太平洋（全责）何荣h/C510600VEH23016738		INS10003	1.13	0.00	0.00%	0.00

自本发票发出之日起，如有任何投诉，请于七日内提出

标识说明

原厂G：	原厂渠道零件	奔驰中国供应的，奔驰品牌零件或经过奔驰技术认证的零件
原厂GR：	原厂再制造零件	奔驰中国供应的，与奔驰原厂零件新件同等质量的原厂再制造零件
其它渠道O：	其它渠道零件	从奔驰中国以外渠道采购的零件，经销商应该依法如实标明，向消费者明示、提醒和说明，并自行承担产品责任

在厂商提供善意维修的情况下，我确认旧件不随车带走。 是 ☐ 否 ☑

审核：_____ 客户签名：张志

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
地址：遂宁市船山区中国西部现代物流港汽车产业园
邮编：629000
电话：+86-825-295 1111
传真：+86-825-221 5599
www.mercedes-benz.com.cn

川A J1879
GLC300

Mercedes-Benz

账单预览 2/9　　账单号：SI202311270003

客户 **张志** 先生

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
Suining Huaxing Jinye Auto Sales & Service Co., Ltd.
梅赛德斯-奔驰授权轿车销售及服务中心

序号	代码	类型	说明	标识	客户类型编号	单价（元）	数量	折扣率	金额（元）
22	A2538856204 9999	配件	[8123] 前杠	原厂G	INS10003	8,228.47	1.00	37.85%	5,114.40
23	A2538888300	配件	[8123] 中网内支架	原厂G	INS10003	903.32	1.00	37.85%	561.46
24	A2538889100	配件	[8123] 左上装饰格栅	原厂G	INS10003	1,261.34	1.00	37.85%	783.98
25	A2538889900	配件	[8123] 中网格栅左下	原厂G	INS10003	1,261.34	1.00	37.85%	783.98
26	A2538889500	配件	[8123] 右上装饰格栅	原厂G	INS10003	1,261.34	1.00	37.85%	783.98
27	A2538880501	配件	[8123] 中网格栅右下	原厂G	INS10003	1,261.34	1.00	37.85%	783.98
28	A0008800300 64	配件	[8123] 镜面星标	原厂G	INS10003	1,966.49	1.00	37.85%	1,222.27
29	A2538801401	配件	[8123] 中空气导流片	原厂G	INS10003	477.04	1.00	37.85%	296.50
30	A2538888700 9982	配件	[8123] 中网饰板	原厂G	INS10003	1,107.73	1.00	37.85%	688.51
31	A2538881901	配件	[8123] 左前中网亮条	原厂G	INS10003	332.95	1.00	37.85%	206.95
32	A2538882001	配件	[8123] 中网右侧亮条	原厂G	INS10003	332.95	1.00	37.85%	206.95
33	A2538851304	配件	[8123] 前杠下磨砂板	原厂G	INS10003	1,929.51	1.00	37.85%	1,199.28
34	A2538852404 69	配件	[8123] 前杠中亮条	原厂G	INS10003	2,763.19	1.00	37.85%	1,717.46
35	A2538851804	配件	[8123] 左前杠亮条	原厂G	INS10003	595.11	1.00	37.85%	369.89
36	A2538852104	配件	[8123] 右前杠亮条	原厂G	INS10003	595.11	1.00	37.85%	369.89
37	A2538854505	配件	[8123] 左侧中网风口	原厂G	INS10003	188.57	1.00	37.85%	117.21
38	A2538854905	配件	[8123] 右侧风口	原厂G	INS10003	188.57	1.00	37.85%	117.21
39	A2538853100	配件	[8123] 左下格栅风口	原厂G	INS10003	185.13	1.00	37.85%	115.07
40	A2538853200	配件	[8123] 下格栅风口右	原厂G	INS10003	155.41	1.00	37.85%	96.59
41	A2538850304 69	配件	[8123] 前杠下骨架	原厂G	INS10003	784.65	1.00	37.85%	487.70
42	A2056260112	配件	[8123] 固定角件	原厂G	INS10003	347.42	1.00	37.85%	215.94
43	A2056260412	配件	[8123] 右固定角铁	原厂G	INS10003	323.39	1.00	37.85%	201.01
44	A2538858703 69	配件	[8123] 前杠中支架	原厂G	INS10003	860.02	1.00	37.85%	534.54
45	A2538850104 69	配件	[8123] 前杠泡沫	原厂G	INS10003	751.14	1.00	37.85%	466.87
46	A0009055604 699999	配件	[8123] 车距传感器	原厂G	INS10003	836.82	2.00	37.85%	1,040.25
47	A0009053307 9999	配件	[8123] 车距传感器中	原厂G	INS10003	1,138.26	2.00	37.85%	1,414.97
48	A0009055504 699999	配件	[8123] 车距传感器	原厂G	INS10003	855.81	2.00	37.85%	1,063.85
49	A2535406330	配件	[8123] 电线束	原厂G	INS10003	434.90	1.00	37.85%	270.31

自本发票发出之日起，如有任何投诉，请于七日内提出

标识说明

原厂G：	原厂渠道零件	奔驰中国供应的，奔驰品牌零件或经过奔驰技术认证的零件
原厂GR：	原厂再制造零件	奔驰中国供应的，与奔驰原厂零件新件同等质量的原厂再制造零件
其它渠道O：	其它渠道零件	从奔驰中国以外渠道采购的零件，经销商应该依法如实标明，向消费者明示、提醒和说明，并自行承担产品责任

在厂商提供善意维修的情况下，我确认旧件不随车带走。　　是 ☐　否 ☑

审核：_____　　客户签名：张志

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
地址：遂宁市船山区中国西部现代物流港汽车产业园
邮编：629000
电话：+86-825-295 1111
传真：+86-825-221 5599
www.mercedes-benz.com.cn

川A J1879
GLC300

Mercedes-Benz

账单预览 3/9　　账单号：SI202311270003

客户 **张志** 先生

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
Suining Huaxing Jinye Auto Sales & Service Co., Ltd.
梅赛德斯-奔驰授权轿车销售及服务中心

序号	代码	类型	说明	标识	客户类型编号	单价（元）	数量	折扣率	金额（元）
50	A2538857604	配件	[8123] 左前雾灯格栅	原厂G	INS10003	518.53	1.00	37.85%	322.29
51	A2538858104	配件	[8123] 右前雾灯格栅	原厂G	INS10003	518.53	1.00	37.85%	322.29
52	A2538858903	配件	[8123] 左前杠内衬	原厂G	INS10003	284.17	1.00	37.85%	176.63
53	A2538859103	配件	[8123] 右前内衬	原厂G	INS10003	284.17	1.00	37.85%	176.63
54	A0009054907 64	配件	[8123] 前雷达传感器	原厂G	INS10003	5,527.65	1.00	37.85%	3,435.71
55	A2538886600	配件	[8123] 雷达控制器大支架	原厂G	INS10003	176.08	1.00	37.85%	109.44
56	A2058880400	配件	[8123] 支架	原厂G	INS10003	91.52	1.00	37.85%	56.88
57	A0005421251	配件	[8123] 电眼胶圈	原厂G	INS10003	24.28	6.00	37.85%	90.56
58	A2538856701	配件	[8123] 左前杠挂卡	原厂G	INS10003	71.50	1.00	37.85%	44.44
59	A2538856801	配件	[8123] 右前挂卡	原厂G	INS10003	71.50	1.00	37.85%	44.44
60	A2538857700	配件	[8123] 左前杠下支架	原厂G	INS10003	268.51	1.00	37.85%	166.89
61	A2538857800	配件	[8123] 右前下部支架	原厂G	INS10003	268.51	1.00	37.85%	166.89
62	A2538855900	配件	[8123] 方形亮框（左前外	原厂G	INS10003	668.00	1.00	37.85%	415.19
63	A2538856000	配件	[8123] 方形亮框（右外	原厂G	INS10003	668.00	1.00	37.85%	415.19
64	A2538856100	配件	[8123] 左前下部方形亮框	原厂G	INS10003	663.17	1.00	37.85%	412.20
65	A2538856200	配件	[8123] 前下部右内方形亮框	原厂G	INS10003	663.17	1.00	37.85%	412.20
66	A2539060104	配件	[8123] 左前大灯	原厂G	INS10003	16,742.69	1.00	37.85%	10,406.40
67	A2136202800	配件	[8123] 左大灯框连接支架	原厂G	INS10003	166.12	1.00	37.85%	103.25
68	A2539060204	配件	[8123] 右前大灯	原厂G	INS10003	16,742.69	1.00	37.85%	10,406.40
69	A2136202900	配件	[8123] 右大灯框连接支架	原厂G	INS10003	166.12	1.00	37.85%	103.25
70	A2136201700 69	配件	[8123] 横梁	原厂G	INS10003	2,278.78	1.00	37.85%	1,416.37
71	A2536201600	配件	[8123] 左侧吸能盒下支架	原厂G	INS10003	371.25	1.00	37.85%	230.75
72	A2536200700	配件	[8123] 右前吸能盒前支架	原厂G	INS10003	310.59	1.00	37.85%	193.05
73	A2536207300	配件	[8123] 水箱上支架	原厂G	INS10003	2,565.71	1.00	37.85%	1,594.71
74	A2536201000	配件	[8123] 内杠斜拉杆	原厂G	INS10003	586.91	2.00	37.85%	729.59
75	A2538800064	配件	[8123] 龙门架中支架	原厂G	INS10003	381.15	1.00	37.85%	236.90
76	A2535004900	配件	[8123] 上饰板	原厂G	INS10003	568.16	1.00	37.85%	353.14
77	A0009919540	配件	[8123] 支承铆钉	原厂G	INS10003	8.51	10.00	37.85%	52.89
78	A2136201500	配件	[8124] 左侧内杠减震器	原厂G	INS10003	1,328.10	1.00	37.85%	825.48
79	A2136201600	配件	[8124] 右前大梁缓冲块	原厂G	INS10003	1,328.10	1.00	37.85%	825.48
80	A2535240040	配件	[8123] 左下支架	原厂G	INS10003	293.09	1.00	37.85%	182.17

自本发票发出之日起，如有任何投诉，请于七日内提出

标识说明

原厂G：	原厂渠道零件	奔驰中国供应的，奔驰品牌零件或经过奔驰技术认证的零件
原厂GR：	原厂再制造零件	奔驰中国供应的，与奔驰原厂零件新件同等质量的原厂再制造零件
其它渠道O：	其它渠道零件	从奔驰中国以外渠道采购的零件，经销商应该依法如实标明，向消费者明示、提醒和说明，并自行承担产品责任

在厂商提供善意维修的情况下，我确认旧件不随车带走。　　是 ☐　否 ☑

审核：＿＿＿＿＿＿＿＿　　客户签名：张志

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
地址：遂宁市船山区中国西部现代物流港汽车产业园
邮编：629000
电话：+86-825-295 1111
传真：+86-825-221 5599
www.mercedes-benz.com.cn

川A J1879
GLC300

Mercedes-Benz

账单预览 4/9　　账单号：SI202311270003

客户　**张志** 先生

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
Suining Huaxing Jinye Auto Sales & Service Co., Ltd.
梅赛德斯-奔驰授权轿车销售及服务中心

序号	代码	类型	说明	标识	客户类型编号	单价（元）	数量	折扣率	金额（元）
81	A2535240140	配件	[8123] 水箱右下支架	原厂G	INS10003	229.03	1.00	37.85%	142.35
82	A2536907601	配件	[8123] 右前叶内衬前	原厂G	INS10003	1,152.23	1.00	37.85%	716.17
83	A2538800318	配件	[8123] 左前部翼子板	原厂G	INS10003	4,957.69	1.00	37.85%	3,081.45
84	A2536907501	配件	[8123] 左前轮罩护（前节	原厂G	INS10003	1,152.23	1.00	37.85%	716.17
85	A2538800357	配件	[8123] 发动机罩	原厂G	INS10003	12,171.44	1.00	37.85%	7,565.15
86	A2538800128	配件	[8123] 左机盖铰链	原厂G	INS10003	1,217.72	1.00	37.85%	756.87
87	A2538800228	配件	[8123] 右机盖铰链	原厂G	INS10003	1,217.72	1.00	37.85%	756.87
88	A2538806306	配件	[8123] 机盖拉线前节	原厂G	INS10003	622.81	1.00	37.85%	387.11
89	A2048800260	配件	[8123] 机盖锁	原厂G	INS10003	371.63	2.00	37.85%	461.98
90	A2538800060	配件	[8123] 机盖锁扣	原厂G	INS10003	203.68	2.00	37.85%	253.20
91	A2188800064	配件	[8123] 机盖中锁	原厂G	INS10003	394.09	1.00	37.85%	244.94
92	A0019982540	配件	[8123] 止动缓冲器	原厂G	INS10003	70.79	2.00	37.85%	88.00
93	A0008172605	配件	[8123] 机盖星标	原厂G	INS10003	298.39	1.00	37.85%	185.46
94	A2538853207	配件	[8125] 右前叶轮眉	原厂G	INS10003	1,650.08	1.00	37.85%	1,025.61
95	A2538853107	配件	[8125] 左前叶轮眉	原厂G	INS10003	1,650.08	1.00	37.85%	1,025.61
96	A2536701101	配件	[8123] 前档玻璃	原厂G	INS10003	4,038.00	1.00	37.85%	2,509.81
97	A2536903003	配件	[8123] 右侧导雨槽	原厂G	INS10003	1,018.58	1.00	37.85%	633.10
98	A2536906701 9F93	配件	[8123] 右前A柱内饰板	原厂G	INS10003	646.18	1.00	37.85%	401.63
99	A1249900492	配件	[8123] 叶子板内衬卡子	原厂G	INS10003	21.24	10.00	37.85%	132.04
100	A0995006901	配件	[8124] 冷却液冷却器	原厂G	INS10003	4,456.27	1.00	37.85%	2,769.79
101	A0995000454	配件	[8123] 冷凝器	原厂G	INS10003	6,815.10	1.00	37.85%	4,235.92
102	A0995003600 69	配件	[8124] 低温冷却器	原厂G	INS10003	3,802.55	1.00	37.85%	2,363.47
103	A0995044118 64	配件	[8124] 支承框架左	原厂G	INS10003	421.85	1.00	37.85%	262.20
104	A0995044218 64	配件	[8124] 水箱支架右	原厂G	INS10003	421.85	1.00	37.85%	262.20
105	A2535010520	配件	[8124] 水箱固定托架	原厂G	INS10003	532.30	2.00	37.85%	661.70
106	A0999063902	配件	[8124] 电子风扇	原厂G	INS10003	9,247.02	1.00	37.85%	5,747.47
107	A2535050000	配件	[8124] 上风口	原厂G	INS10003	434.48	1.00	37.85%	270.05
108	A2135051300	配件	[8124] 水箱下风口	原厂G	INS10003	429.56	1.00	37.85%	266.99
109	A0009912595	配件	[8123] 水箱上卡子	原厂G	INS10003	43.45	2.00	37.85%	54.01
110	A1695040114	配件	[8123] 水箱下卡座	原厂G	INS10003	123.41	2.00	37.85%	153.41
111	A2135010920	配件	[8124] 支架	原厂G	INS10003	163.12	1.00	37.85%	101.38

自本发票发出之日起，如有任何投诉，请于七日内提出

标识说明

原厂G：	原厂渠道零件	奔驰中国供应的，奔驰品牌零件或经过奔驰技术认证的零件
原厂GR：	原厂再制造零件	奔驰中国供应的，与奔驰原厂零件新件同等质量的原厂再制造零件
其它渠道O：	其它渠道零件	从奔驰中国以外渠道采购的零件，经销商应该依法如实标明，向消费者明示、提醒和说明，并自行承担产品责任

在厂商提供善意维修的情况下，我确认旧件不随车带走。　　是 ☐　否 ☑

审核：＿＿＿＿＿＿＿＿　　客户签名：张志

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
地址：遂宁市船山区中国西部现代物流港汽车产业园
邮编：629000
电话：+86-825-295 1111
传真：+86-825-221 5599
www.mercedes-benz.com.cn

川A J1879
GLC300

Mercedes-Benz

账单预览 5/9　　账单号：SI202311270003

客户 **张志** 先生

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
Suining Huaxing Jinye Auto Sales & Service Co., Ltd.
梅赛德斯-奔驰授权轿车销售及服务中心

序号	代码	类型	说明	标识	客户类型编号	单价（元）	数量	折扣率	金额（元）
112	A2135011020	配件	[8124] 支架	原厂G	INS10003	180.31	1.00	37.85%	112.07
113	A2138300702	配件	[8124] 制冷剂管路	原厂G	INS10003	769.55	1.00	37.85%	478.31
114	A2538308100	配件	[8124] 空调高压管	原厂G	INS10003	649.28	1.00	37.85%	403.56
115	A0239976245 64	配件	[8123] 成型密封圈	原厂G	INS10003	99.34	1.00	37.85%	61.74
116	A0239976345 65	配件	[8123] 成型密封圈	原厂G	INS10003	62.74	1.00	37.85%	38.99
117	A2055000049	配件	[8124] 回水壶	原厂G	INS10003	600.45	1.00	37.85%	373.21
118	A2640907200	配件	[8124] 进气软管	原厂G	INS10003	894.77	1.00	37.85%	556.14
119	A2640905100 64	配件	[8124] 清洁空气管路	原厂G	INS10003	1,362.05	1.00	37.85%	846.58
120	A2640905300	配件	[8124] 增压空气冷却器	原厂G	INS10003	4,666.81	1.00	37.85%	2,900.65
121	A2640980300	配件	[8125] 中冷器进气管	原厂G	INS10003	434.37	1.00	37.85%	269.98
122	A2640981500	配件	[8124] 增压空气管	原厂G	INS10003	521.22	1.00	37.85%	323.97
123	A2225400081	配件	[8123] 风扇插头外壳	原厂G	INS10003	88.25	1.00	37.85%	54.85
124	A0009891808 098609	配件	[8123] 红色防冻剂	原厂G	INS10003	100.26	6.00	37.85%	373.92
125	A0008605001 8R23	配件	[8123] 驾驶员气囊	原厂G	INS10003	9,498.31	1.00	37.85%	5,903.66
126	A2538600300	配件	[8123] 前排乘客气囊	原厂G	INS10003	9,916.24	1.00	37.85%	6,163.43
127	A2538600400	配件	[8123] 膝部气囊	原厂G	INS10003	5,396.62	1.00	37.85%	3,354.26
128	A2058607700 9C94	配件	[8123] 左前安全带	原厂G	INS10003	6,003.75	1.00	37.85%	3,731.62
129	A2058607800 9C94	配件	[8123] 右前安全带	原厂G	INS10003	6,003.75	1.00	37.85%	3,731.62
130	A2538601100 9C94	配件	[8123] 左后安全带	原厂G	INS10003	1,703.86	1.00	37.85%	1,059.03
131	A2538601200 9C94	配件	[8123] 右后安全带	原厂G	INS10003	1,703.86	1.00	37.85%	1,059.03
132	A2538603900	配件	[8123] 右侧气帘	原厂G	INS10003	6,980.78	1.00	37.85%	4,338.90
133	A0994630500	配件	[8124] 固定板	原厂G	INS10003	865.91	1.00	37.85%	538.20
134	A2136200400	配件	[8123] 下部吸能盒	原厂G	INS10003	618.60	2.00	37.85%	768.98
135	A2536208500	配件	[8124] 前四方架	原厂G	INS10003	13,031.63	1.00	37.85%	8,099.80
136	A0009904911	配件	[8123] 四方架后螺丝	原厂G	INS10003	95.64	2.00	37.85%	118.89
137	A0009901411 64	配件	[8123] 螺钉	原厂G	INS10003	33.21	2.00	37.85%	41.28
138	N000000001432	配件	[8123] 水箱托架螺栓	原厂G	INS10003	58.05	4.00	37.85%	144.32
139	A2535240930	配件	[8123] 水箱下护板	原厂G	INS10003	1,405.49	1.00	37.85%	873.58

自本发票发出之日起，如有任何投诉，请于七日内提出

标识说明

原厂G：	原厂渠道零件	奔驰中国供应的，奔驰品牌零件或经过奔驰技术认证的零件
原厂GR：	原厂再制造零件	奔驰中国供应的，与奔驰原厂零件新件同等质量的原厂再制造零件
其它渠道O：	其它渠道零件	从奔驰中国以外渠道采购的零件，经销商应该依法如实标明，向消费者明示、提醒和说明，并自行承担产品责任

在厂商提供善意维修的情况下，我确认旧件不随车带走。　　是 ☐　否 ☑

审核：＿＿＿＿＿＿＿＿　　客户签名：张志

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
地址：遂宁市船山区中国西部现代物流港汽车产业园
邮编：629000
电话：+86-825-295 1111
传真：+86-825-221 5599
www.mercedes-benz.com.cn

川A J1879
GLC300

Mercedes-Benz

账单预览 6/9　　账单号：SI202311270003

客户 **张志** 先生

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
Suining Huaxing Jinye Auto Sales & Service Co., Ltd.
梅赛德斯-奔驰授权轿车销售及服务中心

序号	代码	类型	说明	标识	客户类型编号	单价（元）	数量	折扣率	金额（元）
140	A2640300900	配件	[8124] 曲轴盘	原厂G	INS10003	2,684.90	1.00	37.85%	1,668.80
141	A2641880400	配件	[8123] 机油冷却器	原厂G	INS10003	2,054.59	1.00	37.85%	1,277.03
142	A0009931700	配件	[8123] 多楔带	原厂G	INS10003	191.18	1.00	37.85%	118.83
143	A0199906501	配件	[8123] 曲轴螺栓	原厂G	INS10003	93.81	1.00	37.85%	58.31
144	A2641840000	配件	[8123] 模制密封件	原厂G	INS10003	145.20	1.00	37.85%	90.25
145	A2640108804	配件	[8125] 正时盖罩	原厂G	INS10003	3,334.16	1.00	37.85%	2,072.34
146	A0009976220	配件	[8123] 链条张紧器堵盖	原厂G	INS10003	36.40	1.00	37.85%	22.62
147	A0009971908	配件	[8123] 曲前油封	原厂G	INS10003	298.53	1.00	37.85%	185.55
148	A2742002900	配件	[8123] 皮带张紧器	原厂G	INS10003	1,746.21	1.00	37.85%	1,085.36
149	A0091538628	配件	[8123] 压力传感器	原厂G	INS10003	659.91	1.00	37.85%	410.17
150	A2640980000	配件	[8123] 右增压空气硬管	原厂G	INS10003	489.30	1.00	37.85%	304.12
151	A0069976090	配件	[8124] 软管夹	原厂G	INS10003	35.55	1.00	37.85%	22.10
152	A2642001501	配件	[8123] 节温器	原厂G	INS10003	1,820.14	1.00	37.85%	1,131.30
153	A2135424900	配件	[8123] 左前喇叭	原厂G	INS10003	845.67	1.00	37.85%	525.62
154	A2135424800	配件	[8123] 右前喇叭	原厂G	INS10003	845.67	1.00	37.85%	525.62
155	A2055015301	配件	[8123] 回水软管	原厂G	INS10003	718.59	1.00	37.85%	446.64
156	A2058309005	配件	[8124] 软管管路	原厂G	INS10003	418.65	1.00	37.85%	260.21
157	A2135013402	配件	[8123] 循环水泵水管	原厂G	INS10003	350.68	1.00	37.85%	217.97
158	A2135013002	配件	[8123] 冷却液软管	原厂G	INS10003	366.36	1.00	37.85%	227.71
159	A2135013902	配件	[8123] 水箱下水管	原厂G	INS10003	341.64	1.00	37.85%	212.35
160	A2135013102	配件	[8124] 冷却液软管	原厂G	INS10003	341.64	1.00	37.85%	212.35
161	A2535402830	配件	[8124] 电缆线束	原厂G	INS10003	135.59	1.00	37.85%	84.28
162	A2105402181	配件	[8123] 插头	原厂G	INS10003	66.21	1.00	37.85%	41.15
163	A0295451026	配件	[8123] 离合器外壳	原厂G	INS10003	57.01	1.00	37.85%	35.43
164	A0295451226	配件	[8123] 离合器外壳	原厂G	INS10003	54.87	1.00	37.85%	34.11
165	A0039899820108610	配件	[8123] 黑胶	原厂G	INS10003	384.37	2.00	37.85%	477.81
166	A2136281200	配件	[8123] 顶车胶	原厂G	INS10003	161.08	1.00	37.85%	100.12
167	A25383024029051	配件	出风口	原厂G	INS10003	1,441.90	1.00	37.85%	896.21
168	A2059051516	配件	手刹开关	原厂G	INS10003	975.16	1.00	37.85%	606.11
169	A2536201700	配件	左前大灯托架	原厂G	INS10003	345.59	1.00	37.85%	214.80

自本发票发出之日起，如有任何投诉，请于七日内提出

标识说明

原厂G：	原厂渠道零件	奔驰中国供应的，奔驰品牌零件或经过奔驰技术认证的零件
原厂GR：	原厂再制造零件	奔驰中国供应的，与奔驰原厂零件新件同等质量的原厂再制造零件
其它渠道O：	其它渠道零件	从奔驰中国以外渠道采购的零件，经销商应该依法如实标明，向消费者明示、提醒和说明，并自行承担产品责任

在厂商提供善意维修的情况下，我确认旧件不随车带走。　　是 ☐　否 ☑

审核：_____　　客户签名：张志

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
地址：遂宁市船山区中国西部现代物流港汽车产业园
邮编：629000
电话：+86-825-295 1111
传真：+86-825-221 5599
www.mercedes-benz.com.cn

川A J1879
GLC300

Mercedes-Benz

账单预览 7/9　　账单号：SI202311270003

客户　**张志** 先生

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
Suining Huaxing Jinye Auto Sales & Service Co., Ltd.
梅赛德斯-奔驰授权轿车销售及服务中心

序号	代码	类型	说明	标识	客户类型编号	单价（元）	数量	折扣率	金额（元）
170	A2536201800	配件	右前大灯托架	原厂G	INS10003	345.59	1.00	37.85%	214.80
171	A0019828108 26	配件	80AH电瓶	原厂G	INS10003	2,776.91	1.00	37.85%	1,725.98
172	A0009891504 11CLEX	配件	原厂机油MB229.51 SAE 5W-30 1 L	原厂G	INS10003	126.44	7.00	37.85%	550.10
173	A2135403539	配件	保险丝箱	原厂G	INS10003	1,818.14	1.00	37.85%	1,130.06
174	A2741508602	配件	机油泵线束	原厂G	INS10003	203.82	1.00	37.85%	126.68
175	A2640112100	配件	支架	原厂G	INS10003	77.51	1.00	37.85%	48.17
176	A2642003401	配件	冷却液软管	原厂G	INS10003	207.41	1.00	37.85%	128.92
177	ZZ-134A	配件	冷媒	其他渠道O	INS10003	145.41	3.00	0.00%	436.23
178	A0009919240	配件	支架卡子	原厂G	INS10003	18.46	6.00	37.85%	68.86
179	A0009053307 9999	配件	车距传感器中	原厂G	INS10003	1,138.26	1.00	37.85%	707.48
180	A0039984850	配件	轮眉卡子	原厂G	INS10003	18.72	2.00	37.85%	23.28
181	A0009914940	配件	饰板卡子	原厂G	INS10003	8.41	2.00	37.85%	10.45
182	A2538850107	配件	拖车盖饰条	原厂G	INS10003	188.39	1.00	37.85%	117.10
183	A2538803404	配件	前牌照板	原厂G	INS10003	558.74	1.00	37.85%	347.28
184	A2538853304	配件	左前杠下风口	原厂G	INS10003	189.25	1.00	37.85%	117.63
185	A2538853904	配件	右前下格栅风口	原厂G	INS10003	189.25	1.00	37.85%	117.63
186	A2538853906	配件	前杠中格栅	原厂G	INS10003	356.04	1.00	37.85%	221.30
187	A2538851706	配件	后拖车盖	原厂G	INS10003	309.38	1.00	37.85%	192.30
188	A2048703158	配件	机盖防盗开关	原厂G	INS10003	188.81	1.00	37.85%	117.36
189	A2048704458	配件	右前机盖锁位置传感器	原厂G	INS10003	161.85	1.00	37.85%	100.60
190	A2538859703 69	配件	左前杠磨砂饰板	原厂G	INS10003	385.91	1.00	37.85%	239.86
191	A2538859903 69	配件	右前杠装饰板	原厂G	INS10003	385.91	1.00	37.85%	239.86
192	A2701800109	配件	机油格	原厂G	INS10003	148.35	1.00	37.85%	92.20
193	A0009894905 098609	配件	玻璃胶	原厂G	INS10003	568.11	1.00	37.85%	353.11
194	SUB	工时	内顶整形、仪表台翻新		INS10003	1.13	6,327.43	0.00%	7,150.00
195	A0009863201 09	配件	空腔防腐蚀剂	原厂G	INS10003	220.29	0.10	0.00%	22.03
196	LQDTYM	配件	前挡太阳膜	其他渠道O	INS10003	1,600.00	1.00	23.49%	1,224.08
								小计：	170,000.00

自本发票发出之日起，如有任何投诉，请于七日内提出

标识说明

原厂G：	原厂渠道零件	奔驰中国供应的，奔驰品牌零件或经过奔驰技术认证的零件
原厂GR：	原厂再制造零件	奔驰中国供应的，与奔驰原厂零件新件同等质量的原厂再制造零件
其它渠道O：	其它渠道零件	从奔驰中国以外渠道采购的零件，经销商应该依法如实标明，向消费者明示、提醒和说明，并自行承担产品责任

在厂商提供善意维修的情况下，我确认旧件不随车带走。　　是 ☐　否 ☑

审核：＿＿＿＿＿＿＿＿　　客户签名：张志

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
地址：遂宁市船山区中国西部现代物流港汽车产业园
邮编：629000
电话：+86-825-295 1111
传真：+86-825-221 5599
www.mercedes-benz.com.cn

Mercedes-Benz

川A J1879
GLC300

Mercedes-Benz

账单预览 8/9　　账单号：SI202311270003

客户　**张志** 先生

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
Suining Huaxing Jinye Auto Sales & Service Co., Ltd.
梅赛德斯-奔驰授权轿车销售及服务中心

序号	代码	类型	说明	标识	客户类型编号	单价（元）	数量	折扣率	金额（元）
197	541011	工时	进行快速测试		INT90004	0.00	0.20	0.00%	0.00
198	882514	工时	前部、后部拆检/报价		INT90004	0.00	2.00	0.00%	0.00
199	406500	工时	进行底盘定位		INT90004	0.00	0.70	0.00%	0.00
200	981045	工时	全车漆（除车顶）		INT90004	0.00	12.00	0.00%	0.00
201	881102	工时	拆卸/安装整个前保险杠		INT90004	0.00	0.70	0.00%	0.00
202	881108	工时	整个前保险杠 更换 (保险杠已拆下)		INT90004	0.00	0.90	0.00%	0.00
203	821202	工时	更换前部车外照明 2 个照明灯的灯具		INT90004	0.00	0.30	0.00%	0.00
204	621266	工时	更换龙门架		INT90004	0.00	1.40	0.00%	0.00
205	621263	工时	前内杠更换 (保险杠已拆下)		INT90004	0.00	0.60	0.00%	0.00
206	621234	工时	碰撞盒（两个） 更换 (保险杠下部横梁已拆下)		INT90004	0.00	0.10	0.00%	0.00
207	883816	工时	更换左侧前翼子板		INT90004	0.00	1.50	0.00%	0.00
208	883952	工时	维修右侧前翼子板		INT90004	0.00	1.30	0.00%	0.00
209	882503	工时	更换发动机盖		INT90004	0.00	0.80	0.00%	0.00
210	671700	工时	更换风挡玻璃 （前）		INT90004	0.00	2.60	0.00%	0.00
211	684608	工时	仪表板 拆卸和安装		INT90004	0.00	2.70	0.00%	0.00
212	651090	工时	车顶镶板 拆装		INT90004	0.00	3.00	0.00%	0.00
213	911072	工时	驾驶员和前排乘客座椅安全带 更换		INT90004	0.00	1.40	0.00%	0.00
214	911087	工时	左侧后排座椅安全带 更换		INT90004	0.00	1.00	0.00%	0.00
215	911097	工时	右侧后排座椅安全带 更换		INT90004	0.00	0.90	0.00%	0.00
216	912062	工时	更换右侧侧部气囊		INT90004	0.00	0.60	0.00%	0.00
217	547989	工时	断开/连接 12 伏车载电气系统蓄电池接地线(进行维修工作时)		INT90004	0.00	0.10	0.00%	0.00
218	912121	工时	更换驾驶员膝部气囊		INT90004	0.00	0.50	0.00%	0.00
219	912157	工时	更换驾驶员气囊		INT90004	0.00	0.20	0.00%	0.00
220	912162	工时	更换前排乘客前置气囊		INT90004	0.00	2.70	0.00%	0.00
221	201143	工时	排放/加注/校正冷却液		INT90004	0.00	0.60	0.00%	0.00
222	204000	工时	更换散热器		INT90004	0.00	2.00	0.00%	0.00
223	206461	工时	风扇装置 拆卸/安装，必要时更换零件		INT90004	0.00	1.40	0.00%	0.00
224	831762	工时	抽出制冷剂，检查密封性，重新加注(在空调上进行操作时)		INT90004	0.00	0.60	0.00%	0.00
225	830641	工时	更换冷凝器上部空调管		INT90004	0.00	0.70	0.00%	0.00

自本发票发出之日起，如有任何投诉，请于七日内提出

标识说明

原厂G：	原厂渠道零件	奔驰中国供应的，奔驰品牌零件或经过奔驰技术认证的零件
原厂GR：	原厂再制造零件	奔驰中国供应的，与奔驰原厂零件新件同等质量的原厂再制造零件
其它渠道O：	其它渠道零件	从奔驰中国以外渠道采购的零件，经销商应该依法如实标明，向消费者明示、提醒和说明， 并自行承担产品责任

在厂商提供善意维修的情况下，我确认旧件不随车带走。　　是 ☐　否 ☑

审核：＿＿＿＿＿＿＿＿　　客户签名：张志

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
地址：遂宁市船山区中国西部现代物流港汽车产业园
邮编：629000
电话：+86-825-295 1111
传真：+86-825-221 5599
www.mercedes-benz.com.cn

川A J1879
GLC300

Mercedes-Benz

账单预览 9/9　　账单号：SI202311270003

客户 **张志** 先生

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
Suining Huaxing Jinye Auto Sales & Service Co., Ltd.
梅赛德斯-奔驰授权轿车销售及服务中心

序号	代码	类型	说明	标识	客户类型编号	单价（元）	数量	折扣率	金额（元）
226	224321	工时	更换四方架		INT90004	0.00	5.00	0.00%	0.00
227	018060	工时	正时齿箱罩盖 更换		INT90004	0.00	2.00	0.00%	0.00
228	209110	工时	冷却液管路更换		INT90004	0.00	1.70	0.00%	0.00
								小计：	0.00

工时	0.00
零件	189,500.00
其他	7,150.00
套餐	3,600.00
优惠券	0.00
总计	**200,250.00**

服务备注

备注：客户同意我公司对本次事故造成的车辆受损进行拆检、报价、维修，本次事故受损金额按照保险公司定损为准。

自本发票发出之日起，如有任何投诉，请于七日内提出

标识说明

原厂G：	原厂渠道零件	奔驰中国供应的，奔驰品牌零件或经过奔驰技术认证的零件
原厂GR：	原厂再制造零件	奔驰中国供应的，与奔驰原厂零件新件同等质量的原厂再制造零件
其它渠道O：	其它渠道零件	从奔驰中国以外渠道采购的零件，经销商应该依法如实标明，向消费者明示、提醒和说明，并自行承担产品责任

在厂商提供善意维修的情况下，我确认旧件不随车带走。　　是 ☐　否 ☑

审核：_____　　客户签名：张志

Mercedes-Benz

遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司
地址：遂宁市船山区中国西部现代物流港汽车产业园
邮编：629000
电话：+86-825-295 1111
传真：+86-825-221 5599
www.mercedes-benz.com.cn